

型号	SWT-8000 II	SWT-8100 II	SWT-8200 II	SWT-8300 II
测定值存储器	—		10000点	20000点
功能	键盘输入锁·自动断电(约3分钟)·测定模式切换(保持/连续)·切换显示分辨率·校准曲线 删除校正值·设定上下限值(8200·8300)			
尺寸	72×30×156mm			
电源	5号干电池×2支(附带)	5号干电池×2支(附带)或专用AC220V		
附属品	存放盒	存放盒·USB电缆(2.0m)·USB驱动程序(CD)		