	型 号			TSA71L	TSA71S	TSA71H
凝	経 缩 方		式	空冷		水冷
温	度	范	韦	+60~200℃65~0℃	+60~200℃	C·-70~0°C
X	域		数	2或3区域切换式		
电			源		220V 50Hz	
最	大 负	荷电	流	36A	50A	60A
空	2 气			0.4~0.7MPa		
冷却水量 (基准水温25℃)				_		2350 ℓ /h
水 压			压	0.2~0.5MPa		